




Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last

Gebrauchsanleitung




SBD400R-1, SBD400R-2


**Dimmer für den gewünschten Anwendungsfall verdrahten.****Anschluss SBD400R-1:****Anschluss SBD400R-2:****Grundhelligkeit der Lampen einstellen.**

Die angeschlossenen Lampen sollen beim Einschalten des Dimmers, auch bei heruntergedimmtem Drehschalter, eine Grundhelligkeit ausstrahlen.


Stellen Sie die Grundhelligkeit vor der Montage der Abdeckungen ein.




- ① Dimmer einschalten.
- ② Helligkeit am Drehknopf ganz herunterdimmten.
- ③ Grundhelligkeit an der Stellschraube (MIN) einstellen.

Dimmer und Abdeckungen montieren.**Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last**

Gebrauchsanleitung




SBD400R-1, SBD400R-2

**Dimmer bedienen**

- Durch einfachen Druck auf den Drehknopf **A** schalten Sie die angeschlossenen Lampen ein und aus.
- Durch Drehen des Drehknopfes **B** dimmen Sie die Lampen heller oder dunkler.

Was tun bei Störungen?**Die angeschlossene Lampe lässt sich nicht einschalten.**

- Die Schmelzsicherung überprüfen, gegebenenfalls ersetzen.
- Bei Überlastung durch zu hohe Betriebstemperatur lässt sich der Dimmer nicht mehr einschalten und muss ausgetauscht werden.

Sicherung auswechseln

- ① Abdeckungen demontieren.
- ② Sicherungshalter mit Schraubendreher heraushebeln.
- ③ Durchgeschmolzene Sicherung **A** entnehmen und durch Ersatzsicherung **B** ersetzen.

Technische Daten

Netzspannung:	AC 230 V, 50 Hz
Nennlast:	40 - 400 W
Mindestlast:	40 W
Lastart:	ohmsche Last
Kurzschlusschutz:	Schmelzsicherung F6.3AH
Überspannungsschutz:	elektronisch
Betriebstemperatur:	+5 °C bis +35 °C
Wechselschaltung:	Nur SBD400R-2

Schneider Electric Industries SAS



Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an die zentrale Kundenbetreuung in Ihrem Land.

www.schneider-electric.com


Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung der Normen und Materialien sind die technischen Daten und Angaben bezüglich der Abmessungen erst nach einer Bestätigung durch unsere technischen Abteilungen gültig.

Lastreduzierung	in Hohlwände eingebaut *	Mehrere gemeinsam in einer Kombination *	in 1- oder 2fach Aufputzgehäuse	in 3fach Aufputzgehäuse
25 %	x	x		
30 %			x	
50 %				x




* bei mehreren Faktoren Lastreduzierung addieren!

Câblage du variateur pour l'application désirée.**Connexion SBD400R-1 :****Connexion SBD400R-2 :****Réglage de la luminosité minimale des ampoules.**

- i** Les ampoules connectées doivent fournir une luminosité minimale lorsque le variateur est allumé et lorsque l'interrupteur rotatif a réduit l'intensité. Réglar la luminosité minimale avant d'installer les couvercles.




- ① Allumer le variateur.
- ② Réduire la luminosité le plus possible en utilisant le bouton rotatif.
- ③ Régler la luminosité minimale en utilisant la vis de serrage (MIN).

Installation du variateur et des couvercles.**Fonctionnement du variateur**

- Vous allumez et éteignez les ampoules connectées en appuyant simplement sur le bouton rotatif **A**.
- En tournant le bouton rotatif **B**, vous augmentez ou diminuez l'intensité des ampoules.

Que faire en cas de problèmes ?**L'ampoule connecté ne s'allume pas.**

- Vérifier le fusible, le remplacer si nécessaire.
- En cas de surcharge due à une température de service trop élevée, il n'est pas possible de réallumer le variateur, il doit alors être remplacé.

Comment remplacer le fusible

- ① Retirer les couvercles.
- ② Extraire le porte-fusible en utilisant un tournevis.
- ③ Retirer le fusible grillé **A** et le remplacer par un fusible de rechange **B**.

Caractéristiques techniques

Tension du réseau:	230 V CA, 50 Hz
Charge nominale:	40 - 400 W
Charge minimale:	40 W
Type de charge:	Charge ohmique
Protection court-circuit:	Fusible F6.3AH
Protection contre les surtensions:	Électronique
Température de service:	+5 °C à +35 °C
Installation va-et-vient:	uniquement pour SBD400R-2

Schneider Electric Industries SAS


Si vous avez des questions d'ordre technique, veuillez contacter le service clientèle central de votre pays.

www.schneider-electric.com

En raison d'un développement constant des normes et matériaux, les caractéristiques et données techniques concernant les dimensions ne seront valables qu'après confirmation de la part de nos départements techniques.

Modulo dimmer a manopola per carico omico

Istruzioni di servizio



SBD400R-1, SBD400R-2

Per la vostra sicurezza
PERICOLO
Rischio di lesioni mortali dovute alla corrente elettrica

Tutti gli interventi sull'apparecchio devono essere eseguiti da elettricisti esperti e qualificati. OSServare le norme specifiche nazionali.

PERICOLO
Rischio di lesioni mortali dovute alla corrente elettrica

Sulle uscite può esserci corrente elettrica anche quando l'apparecchio è disattivato. Prima di lavorare sui carichi connessi, scollegare sempre il fusibile nel circuito di ingresso.

Modulo dimmer a manopola – introduzione

Con il modulo dimmer a manopola (in seguito denominato "dimmer") è possibile utilizzare una manopola per commutare e regolare di intensità i carichi omici quali

- lampade a incandescenza e
- lampade alogene da 230 V.

ATTENZIONE
L'apparecchio può essere danneggiato.



- Attivare sempre l'apparecchio con il carico minimo specificato.
- Proteggere il circuito con un fusibile da 10 A, se carichi ulteriori devono essere collegati sul morsetto X dell'apparecchio.

Installazione del dimmer


i Il carico massimo consentito si riduce per la diminuzione della dissipazione del calore quando l'apparecchio non viene installato in una singola scatola standard a incasso:

Riduzione del carico	Montaggio in parete con intercape-dine *	Installazione multipla in combinazione *	Alloggiamento a vista singolo o doppio	Alloggiamento a vista triplio
25 %	x	x		
30 %			x	
50 %				x



* Se sono presenti diversi fattori, sommare le riduzioni di carico.

Cablaggio del dimmer per l'applicazione desiderata.
Collegamento SBD400R-1:

Collegamento SBD400R-2:

Impostazione della luminosità minima delle lampade.

i Le lampade collegate devono funzionare con una luminosità minima quando il dimmer è acceso e quando l'interruttore rotante è girato sul minimo. Impostare la luminosità minima prima di installare le coperture.




- ① Accendere il dimmer.
- ② Abbassare la luminosità utilizzando la manopola.
- ③ Impostare la luminosità minima utilizzando la vite di regolazione (MIN).

Installazione del dimmer e delle coperture.

Funzionamento del dimmer


- È possibile accendere e spegnere le lampade collegate premendo una volta la manopola (A).
- Ruotando la manopola (B), si aumenta o si riduce la luminosità.

Che cosa fare in caso di problemi?
La lampada collegata non si accende.

- Controllare il fusibile e, se necessario, sostituirlo.
- Se si verifica un sovraccarico dovuto alla temperatura di esercizio troppo alta, il dimmer non può più essere riacceso e deve essere sostituito.

Sostituzione del fusibile


- ① Rimuovere le coperture.
- ② Con un cacciavite estrarre il supporto fusibile.
- ③ Rimuovere il fusibile bruciato (A) e sostituirlo con un fusibile di riserva (B).

Dati tecnici

Tensione di rete: CA 230 V, 50 Hz

Carico nominale: 40 - 400 W

Carico minimo: 40 W

Tipo di carico: carico omico

Protezione da cortocircuito: fusibile F6.3AH

Protezione da sovratensione: elettronica

Temperatura di esercizio: da +5°C a +35°C

Deviatore: solo SBD400R-2


Schneider Electric Industries SAS

In caso di domande tecniche si prega di contattare il Centro Servizio Clienti del proprio paese.
www.schneider-electric.com

Questo prodotto deve essere installato, collegato e utilizzato in modo conforme agli standard prevallenti e/o alle prescrizioni d'installazione. Poiché gli standard, le specifiche e il design vengono aggiornati, richiedere sempre la conferma delle informazioni contenute in questa pubblicazione.

Draaidimmersokkel voor ohmse last

Gebruiksaanwijzing



SBD400R-1, SBD400R-2

Voor uw veiligheid
GEVAAR
Risico van levensgevaarlijk letsel als gevolg van elektrische stroom!

Alle werkzaamheden aan het apparaat dienen te worden uitgevoerd door daartoe opgeleide en bekwame elektriciens. Neem de landspecifieke voorschriften in acht.

GEVAAR
Levensgevaar door elektrische stroom!

Ook bij een uitgeschakelde apparatuur kan spanning aan de uitgangen aanwezig zijn. Bij werkzaamheden aan aangesloten verbruikers dienen deze altijd via de voorgeschakelde zekering spanningsvrij geschakeld te worden.

Draaidimmersokkel – inleiding

Met de draaidimmersokkel (hierna "dimmer" genoemd) kunt u een draaiknop gebruiken om ohmse lasten te schakelen en te dimmen, zoals

- gloeilampen en
- 230V-halogenlampen.

LET OP
Het apparaat kan worden beschadigd.

- Gebruik het apparaat altijd met de gespecificeerde minimale last.
- Beveilig de stroomkring met 10 A, als er nog meer lasten samen op de aansluitklem van het apparaat moeten worden aangesloten.

Installeren van de dimmer




i De maximaal toegestane last wordt gereduceerd door de afgewogen warmteafvoer, als u het apparaat niet in een eigen standaard inbouwdoos monteert:

Lastreductie met	Montage in spouwmuren *	Meerdere gemonteerd *	In 1-voudige of 2-voudige opbouwhuizing	In 3-voudige opbouwhuizing
25 %	x	x		
30 %			x	
50 %				x

* Als er meerdere factoren van toepassing zijn, moeten de percentages van lastreductie bij elkaar worden opgeteld.


De dimmer voor de gewenste toepassing bedraen.

Aansluiting SBD400R-1:


Aansluiting SBD400R-2:

Bediening van de dimmer

Wat moet ik doen als er een probleem optreedt?

De aangesloten lamp wordt niet ingeschakeld.

- Controleer de zekering, vervang deze indien nodig.
- Als er sprake is van overbelasting doordat de gebruikstemperatuur te hoog is, is het niet mogelijk de dimmer weer in te schakelen en moet deze worden vervangen.

Vervangen van de zekering


- ① Verwijder de afdekkingen.
- ② Haal de zekeringhouder er met een schroeven-draaier uit.
- ③ Verwijder de gesprongen zekering (A) en vervang deze met een reservezekering (B).

Technische gegevens

Netspanning:	AC 230 V, 50 Hz
Nominale last:	40 - 400 W
Minimale last:	40 W
Type last:	Ohmse last
Bescherming tegen kortsluiting:	Zekering F6.3AH
Overspanningsbeveiliging:	elektronisch
Gebruikstemperatuur:	+5 °C tot +35 °C
Wisselschakeling:	enkel SBD400R-2

Schneider Electric Industries SAS

Neem bij technische vragen a.u.b. contact op met de centrale klantenservice in uw land.
www.schneider-electric.com
Door de voortdurende ontwikkeling van normen en materialen zijn de technische gegevens en de informatie met betrekking tot de afmetingen pas geldig na bevestiging door onze technische afdelingen.