

• ALU - METAL AM-20-EX •

SOINS AUX ELECTRISES

ne perdez pas une seconde

PROTEGER

Soustraire la victime aux effets du courant par la mise hors tension.
Si la mise hors tension n'est pas possible par le sauveteur, prévenir le distributeur.
**TOUTE INTERVENTION IMPRUDENTE DU SAUVETEUR
RISQUE DE L'ACCIDENTER LUI-MEME**

SECOURIR

ASSURER LA RESPIRATION
la victime est inanimée et ne répond pas. thorax et abdomen sont immobiles.



Basculer prudemment la tête en arrière et soulever le menton




Observer, écouter, apprécier le souffle



Insuffler si arrêt ventilatoire



Evacuation éventuelle de corps étrangers en position latérale de sécurité



Massage cardiaque si nécessaire par sauveteur formé et entraîné

ALERTER

Suivant consigne préétablie



Service d'urgence de l'entreprise n°.....

Ne jamais abandonner les soins avant l'arrivée des secours spécialisés

CATU

Affiche « soins aux électrisés » ALUMETAL pour poste de transformation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matière : aluminium
- Fixation : par 6 trous Ø 4.5 mm (entraxes 330 x 240 +240 mm)

DIMENSIONS

- Dimensions : 350 x 500 mm

