



Capteur de tension

Applications :


Les capteurs de tension permettent de faire facilement les prises de tension nécessaires pour le branchement des centrales de mesure. De plus ils ont un fusible intégré pour la protection.

Caractéristiques techniques :

	UAK4Z	UAK16N
Tension max	690V	
Tension test	3kV/50Hz 6kV	
Courant Max	10A	
Resistance aux court circuits	70kA@400V/50Hz	
Dimensions de la barre	Max 15 mm / Min 4 mm	
Type de fusible	5x25mm avec indicateur 10A	Pas de fusible
Section de branchement	1.5 – 4 mm ²	0 – 16 mm ²

Dimensions :

UAK4Z



UAK16

