



UTILISATION

Opérations de consignation ou de mise en sécurité sur véhicule à énergie électrique embarquée. En accord avec les prescriptions du recueil UTE C 18-550.

COMPOSITION

	Référence CATU
• 1 Vérificateur d'absence de tension conforme à la norme CEI 61243-3.	MS 917-VE
• 1 écran facial.	MO-186
• 1 housse pour écran facial.	M-87384
• 1 paire de gants isolants latex classe 0	CG-10-C
• 1 jeu de sous gants	CG-80-H
• 1 paire de surgants	CG-98-C
• 1 cadenas de condamnation	AL-240-Z
• 1 outil coin isolant	MO-600
• 1 paire de sur-chaussures isolantes classe 0 (tailles 43 à 45 chaussées)	MV-138/L
• 1 pancarte de consignation / identification à pied aimanté à poser sur véhicule avec zone pour marquage effaçable à sec. (A)	AP-550-M2
• 1 pancarte avec logotype universel « Ne toucher aucun contact » à poser sur volant de véhicule. Fixation par clip. (B)	AP-550-V
• 1 affiche des « Règles impératives » de mise en sécurité collée sur la face intérieure du couvercle du coffret. (C)	ATP-550
• 1 coffret plastique.	M-882452