



Capteur de tension

Applications :

Les capteurs de tension permettent de faire facilement les prises de tension nécessaires pour le branchement des centrales de mesure. De plus ils ont un fusible intégré pour la protection.

Caractéristiques techniques :

	ZK4M6	ZK4M8
Tension max	400Vac	
Tension test	3kV/50Hz	
Courant Max	2A	
Connexion au secondaire	1.5...4mm ²	
Couple de serrage	1.5 – 2.0Nm	
Température de fonctionnement	-10°C / 55°C	
Dimensions de la fixation	M6 (6mm)	M8 (8mm)

Dimensions :

