

0333  
**Legrand**  
 BP30076 - 87002 LIMOGES CEDEX FRANCE  
 15  
 N° DoP du 357 277 : 0333-CPR-075521  
 N° DoP du 357 278 : 0333-CPR-075524  
 EN 54-11 : 2001 + A1 : 2005  
 Déclencheurs manuels d'alarme


**⚠ Consignes de sécurité** (FR)  
 L'installation des systèmes de détection doit être réalisée conformément aux règles d'installation par des entreprises spécialisées et dûment qualifiées.  
 Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits URA doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par URA. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque URA.

**Réf. : 357 277**  
 $V_{\text{alim}} : 1 - 30 \text{ Vcc}$   
 $I_{\text{max}} : 5 \text{ A}$


/

**Réf. : 357 278**  
 $V_{\text{alim}} : 1 - 30 \text{ Vcc}$   
 $I_{\text{max}} : 5 \text{ A}$

IP	IK						<b>IP65 :</b>	
30	07	0,120 kg / 0,136 kg	 $\leq 2 \times 2,5 \text{ mm}^2$ 12 mm câble rigide	-10°C ; +55°C				




## Raccordement à un BAAS Pr, à un BAAS Ma ou à un Tableau d'alarme de type 4




## Options


359 004




359 005




359 003




957 298




## Déclenchement



## Réarmement



## Test



Si vous n'appuyez pas assez fort avec la clé de réarmement, l'ECS passe en «dérangement» au lieu de «feu».



BP30076 - 87002 LIMOGES CEDEX FRANCE

Service Relations Pro : Tél. : 0810 00 89 89 - Fax : 0810 110 110

E-mail : accessible sur [www.ura.fr](http://www.ura.fr)

DOC. N° LE07342AB

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis n'engagent URA qu'après confirmation.