Borne sectionnable et de mesure pour 2 conducteurs; p.ex. pour l'utilisation dans les circuits de transformateur de tension; avec douilles de test protégées contre le contact direct; pour fiche de test Ø 4 mm; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 6 mm²; Pushin CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; gris



https://www.wago.com/2007-8811/046-000





Couleur: gris

Borne pour transformateurs d'intensité série 2007 avec outil de manipulation

Avec cette borne pour transformateurs d'intensité, portant le numéro d'article 2007-8811/046-000, l'objectif principal est de réaliser une installation électrique sans faille. Une longueur de dénudage de 13 à 15 mm est nécessaire pour le raccordement du conducteur de cette borne pour transformateurs d'intensité. Ce produit se base sur la technologie Push-in CAGE CLAMP®. Push-in CAGE CLAMP® est une technologie de connexion universelle pour tous types de conducteurs avec l'avantage supplémentaire du branchement direct : Push-in. Les conducteurs monobrins ou fins avec embout d'extrémité peuvent être branchés directement sans outil. Un prétraitement des conducteurs, par exemple par le sertissage d'embouts, n'est pas nécessaire. Selon le type de câble, cette borne pour transformateurs d'intensité est adaptée aux sections de conducteur allant de 0.5 mm² à 10 mm². Le boîtier gris en Polyamide (PA66) assure l'isolation. Les bornes fonctionnelles sont concues pour être installées en rail 35.

	Données électriques	
Données de référence selon CEI/EN		
	Tension de référence (III / 3)	500 V
	Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3)	6 kV
	Courant de référence	30 A
	Légende Données de référence	(III / 3) ≙ Catégorie de surtension III / de- gré de pollution 3

	UL 1059	
В	С	D
300 V	300 V	300 V
30 A	30 A	10 A
	300 V	B C 300 V 300 V

Données d'approbation selon	CS	SA 22.2 No 1	58
Use group	В	С	D
Tension de référence	300 V	300 V	300 V
Courant de référence	30 A	30 A	10 A

Puissance dissipée	
Puissance dissipée, par pôle (Potentiel)	0.702 W
Courant de référence I_N pour l'indication de la puissance dissipée	30 A
Valeur de résistance pour l'indication de la puissance dissipée en fonction du cou- rant	0.00078 Ω

Fiche technique | Référence: 2007-8811/046-000 https://www.wago.com/2007-8811/046-000



Données de raccordement			
Points de serrage	2	Connexion 1	
Nombre total des potentiels	2	Technique de connexion	Push-in CAGE CLAMP®
nombre des niveaux	1	Type d'actionnement	Outil de manipulation
Nombre logements de pontage 2	Matière plastique conducteur raccordable	Cuivre	
		Section nominale	6 mm² / 10 AWG
		Conducteur rigide	0,5 10 mm² / 20 8 AWG
		Conducteur rigide ; enfichage direct	1 10 mm² / 14 8 AWG
		Conducteur souple	0,5 10 mm² / 20 8 AWG
		Conducteurs souples ; avec embout d'ex- trémité isolé	0,5 6 mm² / 20 10 AWG
		Conducteurs souples ; avec embout d'ex- trémité sans isolation plastique	1,5 6 mm² / 16 10 AWG
		Conducteur souple ; avec embout d'ex- trémité, directement enfichable	2,5 6 mm² / 16 10 AWG
		Longueur de dénudage	13 15 mm / 0.51 0.59 inch
		Sens du câblage	Câblage frontal

Données géométriques	
Largeur	8 mm / 0.315 inch
Hauteur	99,6 mm / 3.921 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail	65,3 mm / 2.571 inch

Données mécaniques	
Type de montage	Rail 35
Niveau de repérage	Repérage central/latéral

Données du matériau	
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	gris
Groupe du matériau isolant	T.
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,427 MJ
Poids	27,9 g
Couleur de la douille de test	black

Conditions d'environnement	
Température d'utilisation	-35 +85 °C
Température d'utilisation continue	-60 +105 ℃

https://www.wago.com/2007-8811/046-000



Données commerciales	
ETIM 9.0	EC000902
ETIM 8.0	EC000902
Unité d'emb. (SUE)	20 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	CN
GTIN	4055144059410
Numéro du tarif douanier	85365080000

Conformitá anvivannamentale du produit	
Conformité environnementale du produit	
CAS-No.	7439-92-1
Liste des substances candidates REACH	Lead
État de conformité RoHS	Compliant, With Exemption
Exemption RoHS	6(c)
SCIP notification number (Autriche)	16e8b001-3903-4884-aad3-425c9f6110e5
SCIP notification number (Belgique)	4e5bf909-4272-4d18-ada5-e9f80cde7da7
SCIP notification number (Bulgarie)	3f160aa9-5536-45a9-a74a-75158a8fa646
SCIP notification number (République tchèque)	c7841c0f-e916-4917-8b7d-7c0c441e8837
SCIP notification number (Danemark)	0cc4719a-2c0a-405a-bc9b-d10873d612d8
SCIP notification number (Finlande)	d083cf67-70eb-4e18-85fa-5eb072137b62
SCIP notification number (France)	13bdb892-3c57-4985-81b4-eab58854e10c
SCIP notification number (Allemagne)	04ca1aa4-0bb5-46e5-8582-ef28826f633a
SCIP notification number (Hongrie)	e32ce56d-361d-448f-aa70-3427a73118e4
SCIP notification number (Italie)	c286f2ab-bb43-4cda-a62c-addf50c157e1
SCIP notification number (Pays bas)	b9ec1a49-c76d-4403-8af8-d27fef508e9f
SCIP notification number (Pologne)	0270baa7-f319-4523-8d81-c0b00b0e0536
SCIP notification number (Roumanie)	6f1fc56e-2d15-4777-9171-0520a97fdb66
SCIP notification number (Suède)	39a1e77e-065b-49cb-8b38-c7dfd18eb5ee

Approbations / certificats

Homologations générales







Homologation	Norme	Nom du certificat
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	71-122099
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL-7911
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	70009679
UL UL International Germany GmbH	UL 1059	E45172

Déclarations de conformité et de fabricant

Homologation	Norme	Nom du certificat
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

https://www.wago.com/2007-8811/046-000



Pour la suite voir page suivante

Homologations pour le secteur marine



Homologation Nom du certificat Norme DNV GL

Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd

TAE00001V2

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 2007-8811/046-000

Documentation

Informations complémentaires

Technical Section

pdf . 2246.92 KB

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 2007-8811/046-000

1 Produits correspondants

1.2 Accessoires en option

1.2.1 Butée d'arrêt sans vis

1.2.1.1 Matériel de montage





Réf.: 249-117

Butée d'arrêt sans vis; Largeur 10 mm; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; gris

Réf.: 249-116

Butée d'arrêt sans vis; Largeur 6 mm; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; gris

https://www.wago.com/2007-8811/046-000



1.2.2 Contact de pontage

1.2.2.1 Contact de pontage



Réf.: 282-440

Réf.: 282-436

Contact de pontage; 10 raccords; isolé;

Réf.: 282-432 Contact de pontage; 2 raccords; isolé;

Réf.: 282-432/100-000

Contact de pontage; 2 raccords; isolé;

Réf.: 282-433

orange

Contact de pontage; 3 raccords; isolé;



Réf.: 282-433/100-000 Contact de pontage; 3 raccords; isolé;

orange

Contact de pontage; 4 raccords; isolé;

Contact de pontage; 7 raccords; isolé;

Réf.: 282-434/100-000

Contact de pontage; 4 raccords; isolé; orange



Réf.: 282-435 Contact de pontage; 5 raccords; isolé;



Réf.: 282-437

Réf.: 282-438

Réf.: 282-439



Contact de pontage; 6 raccords; isolé;

Réf.: 282-434

orange

Réf.: 282-435/300-000

Contact de pontage; 8 raccords; isolé;

Contact de pontage; 9 raccords; isolé;



Réf.: 282-435/011-000 Contact de pontage; isolé; orange

Contact de pontage; isolé; orange

Réf.: 282-435/301-000

Contact de pontage; isolé; orange

Réf.: 282-436/301-000

Contact de pontage; isolé; orange



Réf.: 282-436/304-000 Contact de pontage; isolé; orange Réf.: 282-437/011-000

Contact de pontage; isolé; orange

Réf.: 282-437/012-000 Contact de pontage; isolé; orange



Réf.: 282-438/301-000 Contact de pontage; isolé; orange Réf.: 282-439/011-000

Contact de pontage; isolé; orange

Réf.: 282-438/300-000

Contact de pontage; isolé; orange

1.2.3 Élément de blocage

1.2.3.1 Verrouillage



Réf.: 2007-8899

Élément de blocage; pour levier de séparation; jaune

1.2.4 Montage

1.2.4.1 Capot de protection



Réf.: 709-156

Profil de recouvrement; typ. 3; approprié au support pour capot type 3; longueur 1 m; transparent

https://www.wago.com/2007-8811/046-000



1.2.4.2 Support de capot de protection



Réf.: 709-169

porteur du profil de recouvrement; typ. 3; avec vis de verrouillage et de fixation et avec boulon; pour bornes sur rail série 279 jusqu'à 282, 880; pour Mini-bornes sur rail, série 264; pour bornes pour capteurs et actionneurs, série 270; gris

1.2.5 Obturateur de protection avec signalisation de danger

1.2.5.1 Couvercle



Réf.: 2006-115

Obturateur de protectionavec signalisation de danger; pour 5 bornes; avec signalisation de danger; jaune

1.2.6 Outil

1.2.6.1 Outil de manipulation



Réf.: 210-721

Outil de manipulation; Lame 5,5 x 0,8 mm; avec tige partiellement isolée; multicolore

1.2.7 Rail

1.2.7.1 Matériel de montage



Réf.: 210-114

Rail acier; 35 x 15; épaisseur 1,5 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715; couleurs argent



Réf.: 210-197

Rail acier; 35 x 15; épaisseur 1,5 mm; longueur 2 m; perforé; d'après EN 60715; couleurs argent



Réf.: 210-118

Rail acier; 35 x 15; épaisseur 2,3 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715; couleurs argent



Réf.: 210-113

Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715; couleurs argent





Réf.: 210-115

Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; longueur 2 m; perforé; d'après EN 60715; Largeur de trou 18 mm; pas des trous 25 mm; couleurs argent

Réf.: 210-112

Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; longueur 2 m; perforé; d'après EN 60715; Largeur de trou 25 mm; pas des trous 36 mm; couleurs argent

Réf.: 210-196

Rail aluminium; 35 x 8,2; épaisseur 1,6 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715; couleurs argent

Réf.: 210-198

Rail en cuivre; 35 x 15; épaisseur 2,3 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715; couleurs cuivre



1.2.8 Repérage

1.2.8.1 Adaptateur de repérage



Réf.: 2009-198 Adaptateur; gris

1.2.8.2 Bande de repérage



Réf.: 2009-110

Bandes de marquage; pour Smart Printer; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable; blanc

1.2.8.3 Étiquette de marquage



Réf.: 793-501

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 793-501/000-012

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; orange



Réf.: 793-501/000-024

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; violet



Réf.: 2009-115/000-002

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; jaune



Réf.: 2009-115/000-024

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; violet

Réf.: 793-501/000-006

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; bleu



Réf.: 793-501/000-005

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; rouge



Réf.: 2009-115

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 2009-115/000-012

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; orange



Réf.: 793-501/000-023

Réf.: 793-501/000-007

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; vert

Carte de repérage WMB; en carte; non



Réf.: 2009-115/000-006

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; bleu



200 445/200 200

Réf.: 2009-115/000-023 WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert



Réf.: 793-501/000-002

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; jaune



Réf.: 793-501/000-017

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; vert clair



Réf.: 2009-115/000-007

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; gris



Réf.: 2009-115/000-017

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert clair

1.2.9 Verrouillage

1.2.9.1 Verrouillage



Réf.: 282-881

Couvercle de verrouillage; pour accoupler plusieurs leviers de séparation; 1 pôle; transparent



Dáf: 202_005

Couvercle de verrouillage; pour accoupler plusieurs leviers de séparation; 5 pôles; transparent

Réf.: 282-882

Couvercle de verrouillage; pour accoupler plusieurs leviers de séparation; 2 pôles; transparent



Couvercle de verrouillage; pour accoupler plusieurs leviers de séparation; 6 pôles; transparent

Réf.: 282-883

Couvercle de verrouillage; pour accoupler plusieurs leviers de séparation; 3 pôles; transparent



Couvercle de verrouillage; pour accoupler plusieurs leviers de séparation; 7 pôles; transparent



Réf.: 282-884

Couvercle de verrouillage; pour accoupler plusieurs leviers de séparation; 4 pôles; transparent



Réf.: 282-888

Couvercle de verrouillage; pour accoupler plusieurs leviers de séparation; 8 pôles; transparent

https://www.wago.com/2007-8811/046-000



1.2.9.1 Verrouillage



Réf.: 210-254

Profil de verrouillage; pour accoupler plusieurs leviers de séparation; longueur 1 m; transparent

Indications de manipulation

Pontage



Autre pontage du côté transformateur

Sécurité



L'élément de blocage empêche une manipulation accidentelle du levier-sectionneur.



Les éléments de blocage sont encliquetables dans les deux positions de commutation.

Verrouillage




Avec l'utilisation de couvercles ou profils de verrouillage, nous pouvons actionner plusieurs leviers en une fois.



Possibilité de plombage du levier-sectionneur en position de fonctionnement I, en liaison avec la plaque intermédiaire et d'extrémité (2007-8893 ou 2007-8894).



Profil pour le couplage mécanique de plusieurs leviers-sectionneurs pour une commutation multipolaire



Borne sectionnable et de mesure (2007-8811)

https://www.wago.com/2007-8811/046-000







Ex. pour contrôle de transformateur de tension

Configuration pour contrôle de transformateur de tension à 1 phase

Bornes nécessaires

- 1×1 x borne sectionnable et de mesure (2007-8811)
- 1 x borne de passage (2007-8801)
- 1 x plaque d'extrémité, orange (2007-8892)
- plus couvercle de verrouillage et élément de blocage

Séparation du convertisseur de tension du circuit : basculer le levier-sectionneur de la position de fonctionnement à la position de mesure.

Mesure de tension : un appareil de mesure peut être relié à la douille de test côté compteur après complète séparation (position de mesure).

Repérage



Repérage avec bandes de repérage ou système de repérage multiple WMB

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit!

Page 9/9 Version 07.01.2025